



Eixo Tecnológico Produção Industrial

Atividade - Estamparia - Máquinas de estamparia Wellington M. Rangel

Elabore um relatório com exemplos de artigos estampados em máquina rotativa, a quadro corrido e estamparia localizada. Indicando seu número de cores e o tipo de desenho presentes em cada artigo.

Dica: Estamparia a quadro corrido é utilizada quando o tamanho do desenho é maior do que 642 mm de comprimento (por exemplo: toalhas de banho).

